

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Гуковский район тепловых сетей общества с ограниченной ответственностью «Донэнерго Тепловые сети»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Руководство					
15350001. Начальник района	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15350003. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

15350005. Специалист ГО и ЧС 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа по управлению персоналом					
15350006. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15350007. Специалист по персоналу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бухгалтерия					
15350008. Главный бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15350009. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15350009-1. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15350010. Бухгалтер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15350010-1. Бухгалтер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Планово-экономический отдел					
15350011. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15350012. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15350013. Ведущий экономист по труду	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Производственно-технический отдел					

15350014. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
15350016. Ведущий инженер по энергоресурсам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
15350017. Ведущий инженер по охране окружающей среды (эколог)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
15350019. Инженер-теплотехник I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
15350018. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
15350015. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Отдел сбыта тепловой энергии и тепловая инспекция</i>				
15350022. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
15350023. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
15350024. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
15350027. Специалист I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
15350029. Специалист по работе с абонентами I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
15350026. Специалист по работе с абонентами I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
15350025. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
15350031. Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
15350030. Специалист по работе с абонентами 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
15350033. Инспектор по работе с абонентами	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
15350032. Кассир	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
15350034. Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
15350035. Контролер (по сбыту тепловой энергии)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
15350035-1. Контролер (по сбы-	Рекомендации по улучшению условий			

ту тепловой энергии)	труда: не требуются				
15350035-2. Контролер (по сбыту тепловой энергии)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15350035-3. Контролер (по сбыту тепловой энергии)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Юридическая группа					
15350020. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15350021. Юрисконсульт 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15350028. Юрисконсульт 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15350028-1. Юрисконсульт 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2024401. Юрисконсульт 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел информационно-технологического обеспечения					
15350036. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15350037. Программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел материально-технического снабжения					
15350040. Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Административно-хозяйственный отдел					
15350041. Заведующий хозяйством	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15350042. Секретарь руководителя	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа охраны труда					
15350044. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел по ремонту и обслуживанию КИПиА, электрохозяйства, газового хозяйства и метрологии					
15350046. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15350047. Инженер-энергетик 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

15350049. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
15350048. Инженер КИПиА 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
15350050. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Химический отдел</i>				
15350051. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
15350052. Инженер-химик 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
15350053. Лаборант химического анализа	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
20260001. Аппаратчик химоводоочистки	Применение сертифицированных СИЗ	Снижение уровня воздействия вредного фактора		
<i>Служба транспортного обеспечения</i>				
15350054. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
20260002. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
15350055. Медицинская сестра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Оперативно-диспетчерская служба</i>				
15350070. Старший диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
15350071. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Производственный участок котельных и тепловых сетей №1</i>				
15350072. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
15350073. Начальник котельной	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
15350074. Мастер 1 группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
15350075. Мастер 1 группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
15350076. Мастер 1 группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Производственный участок</i>				

котельных и тепловых сетей №2							
15350108. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
15350109. Начальник котельной	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
15350110. Мастер 1 группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
15350111. Мастер 1 группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
15350112. Мастер 1 группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
15350113. Мастер 1 группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Производственный участок котельных и тепловых сетей №3							
15350152. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
15350153. Мастер 1 группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
15350154. Мастер 1 группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Котельная №20 производственного участка котельных и тепловых сетей №1							
15350094. Оператор котельной	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Котельная №75 производственного участка котельных и тепловых сетей №1							
15350078. Электротехник	Использовать сертифицированные СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Уменьшение времени контакта с вредными веществами					
	Применение сертифицированных СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение времени воздействия шума					
	Оптимизация рабочих мест и рабочей позы. Организация рациональных режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса.					
15350079. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и	Применение сертифицированных СИЗ. Организовать рациональные режимы	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение					

автоматике	труда и отдыха	времени воздействия шума			
15350080A(20260003A; 15350081A; 20260004A). Слесарь-ремонтник	Применение сертифицированных СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение времени воздействия шума			
15350082. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	Применение сертифицированных СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение времени воздействия шума			
15350083A(20260005A; 20260006A; 20260007A; 20260008A). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Применение сертифицированных СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение времени воздействия шума			
15350084. Оператор котельной	Применение сертифицированных СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение времени воздействия шума			
15350084-1. Оператор котельной	Применение сертифицированных СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение времени воздействия шума			
15350085. Аппаратчик химводоочистки	Применение сертифицированных СИЗ	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
15350086. Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Обслуживание и ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений тепловых сетей производственного участка котельных и тепловых сетей №1</i>					
15350098. Электрогазосварщик	Использовать сертифицированные СИЗ. ЗОД. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Применение сертифицированных СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение времени воздействия шума			
	Оптимизация рабочих мест и рабочей позы. Организация рациональных режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса.			
15350099A(15350100A; 20260009A). Слесарь по обслуживанию тепловых сетей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Техническое обслуживание и</i>					

ремонт котельного оборудования (в т.ч. электрооборудования, КИПиА, газового оборудования) производственного участка котельных и тепловых сетей №1						
15350101. Электротрогасосварщик	Использовать сертифицированные СИЗ. ЗОД. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Уменьшение времени контакта с вредными веществами				
	Применение сертифицированных СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение времени воздействия шума				
	Оптимизация рабочих мест и рабочей позы. Организация рациональных режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса.				
15350101-1. Электротрогасосварщик	Использовать сертифицированные СИЗ. ЗОД. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Уменьшение времени контакта с вредными веществами				
	Применение сертифицированных СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение времени воздействия шума				
	Оптимизация рабочих мест и рабочей позы. Организация рациональных режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса.				
15350098-1. Электротрогасосварщик	Использовать сертифицированные СИЗ. ЗОД. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Уменьшение времени контакта с вредными веществами				
	Применение сертифицированных СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение времени воздействия шума				
	Оптимизация рабочих мест и рабочей позы. Организация рациональных режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса.				
15350102A(15350102-1A; 20260010A; 20260011A; 20260012A; 20260013A; 20260014A; 20260015A; 15350106A). Слесарь-ремонтник	Шум: Применение сертифицированных СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение времени воздействия шума				
15350103. Слесарь по эксплуатации	Шум: Применение сертифицированных СИЗ.	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение времени воздействия шума				

тации и ремонту газового оборудования 15350104А(20260016А; 20260017А). Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Применение сертифицированных СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	вредного фактора. Снижение времени воздействия шума Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение времени воздействия шума			
15350105. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: Применение сертифицированных СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение времени воздействия шума			
20260018. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: Применение сертифицированных СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение времени воздействия шума			
<i>Вспомогательный персонал производственного участка котельных и тепловых сетей №1</i>					
15350107. Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Котельная №11 производственного участка котельных и тепловых сетей №2</i>					
15350115. Оператор котельной	Применение сертифицированных СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение времени воздействия шума			
15350115-1. Оператор котельной	Применение сертифицированных СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение времени воздействия шума			
15350116. Аппаратчик химводоочистки	Применение сертифицированных СИЗ	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
<i>Котельная №16 производственного участка котельных и тепловых сетей №2</i>					
15350121. Оператор котельной	Применение сертифицированных СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение времени воздействия шума			
15350121-1. Оператор котельной	Применение сертифицированных СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение времени воздействия шума			
15350122. Аппаратчик химводоочистки	Применение сертифицированных СИЗ	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
<i>Котельная №17 производственного участка котельных</i>					

<i>и тепловых сетей №2</i>					
15350124. Оператор котельной	Применение сертифицированных СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение времени воздействия шума			
15350124-1. Оператор котельной	Применение сертифицированных СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение времени воздействия шума			
15350125. Аппаратчик химводоочистки	Применение сертифицированных СИЗ	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
<i>Котельная №18 производственного участка котельных и тепловых сетей №2</i>					
15350126. Оператор котельной	Применение сертифицированных СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение времени воздействия шума			
15350126-1. Оператор котельной	Применение сертифицированных СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение времени воздействия шума			
15350127. Аппаратчик химводоочистки	Применение сертифицированных СИЗ	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
<i>Котельная №20 производственного участка котельных и тепловых сетей №2</i>					
15350129. Оператор котельной	Применение сертифицированных СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение времени воздействия шума			
15350129-1. Оператор котельной	Применение сертифицированных СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение времени воздействия шума			
15350130. Аппаратчик химводоочистки	Применение сертифицированных СИЗ	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
<i>Котельная №21 производственного участка котельных и тепловых сетей №2</i>					
15350132. Электрогазосварщик	Использовать сертифицированные СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Применение сертифицированных СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение времени воздействия шума			
	Оптимизация рабочих мест и рабочей позы. Организация рациональных ре-	Снижение тяжести трудового процесса.			

15350133. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Применение сертифицированных СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение времени воздействия шума			
15350134A(15350134-1A; 20260019A; 20260020A; 20260021A; 20260022A). Слесарь-ремонтник	Применение сертифицированных СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение времени воздействия шума			
15350136. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	Применение сертифицированных СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение времени воздействия шума			
15350137A(20260023A; 20260024A; 20260025A; 20260026A). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Применение сертифицированных СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение времени воздействия шума			
15350138. Оператор теплового пункта	Применение сертифицированных СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение времени воздействия шума			
15350139A(15350139-1A; 15350139-2A; 15350139-3A). Оператор котельной	Применение сертифицированных СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение времени воздействия шума			
15350140. Аппаратчик химводочистки	Применение сертифицированных СИЗ	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
15350141. Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15350142. Сторож (вахтер)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Обслуживание и ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений тепловых сетей производственного участка котельных и тепловых сетей №2	Использовать сертифицированные СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
15350143. Электрогазоварщик	Применение сертифицированных СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение времени воздействия шума			
	Оптимизация рабочих мест и рабочей	Снижение тяжести трудового			

	позы. Организация рациональных режимов труда и отдыха	процесса.		
20260027. Электрогазосварщик	Использовать сертифицированные СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
	Применение сертифицированных СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение времени воздействия шума		
	Оптимизация рабочих мест и рабочей позы. Организация рациональных режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса.		
15350144A(15350144-1A; 15350144-2A). Слесарь по обслуживанию тепловых сетей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Техническое обслуживание и ремонт котельного оборудования (в т.ч. электрооборудования, КИПиА, газового оборудования котельных и тепловых сетей №2</i>				
15350145. Электрогазосварщик	Использовать сертифицированные СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
	Применение сертифицированных СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение времени воздействия шума		
	Оптимизация рабочих мест и рабочей позы. Организация рациональных режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса.		
15350147A(15350147-1A; 20260028A; 20260029A; 20260030A; 20260031A; 20260032A; 20260033A; 15350150A). Слесарь-ремонтник	Применение сертифицированных СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение времени воздействия шума		
15350148A(20260034A; 20260035A). Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	Применение сертифицированных СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение времени воздействия шума		
15350146A(15350146-1A;	Рекомендации по улучшению условий			

20260036А). Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	труда: не требуются				
15350149. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Применение сертифицированных СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение времени воздействия шума			
15350149-1. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Применение сертифицированных СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение времени воздействия шума			
Вспомогательный персонал производственного участка котельных и тепловых сетей №2					
15350151. Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Котельная №6 производственного участка котельных и тепловых сетей №3					
15350156. Оператор котельной	Применение сертифицированных СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение времени воздействия шума			
15350156-1. Оператор котельной	Применение сертифицированных СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение времени воздействия шума			
15350157. Аппаратчик химводоочистки	Применение сертифицированных СИЗ	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
15350158. Сторож (вахтер)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Котельная №20 производственного участка котельных и тепловых сетей №3					
15350168. Оператор котельной	Применение сертифицированных СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение времени воздействия шума			
15350168-1. Оператор котельной	Применение сертифицированных СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение времени воздействия шума			
15350169. Аппаратчик химводоочистки	Применение сертифицированных СИЗ	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
Обслуживание и ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений тепловых сетей					

проектирование участка котельных и тепловых сетей №3					
15350171. Электрогазосварщик	Использовать сертифицированные СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Применение сертифицированных СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снизить время воздействия шума			
	Оптимизация рабочих мест и рабочей позы. Организация рациональных режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса.			
15350172А(15350173А; 15350173-1А; 20260037А). След- сарь по обслуживанию тепловых сетей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Техническое обслуживание и ремонт котельного оборудова- ния (в т.ч. электрооборудования, КШПА, газового оборудования) производственного участка котельных и тепловых сетей №3					
15350174. Электрогазосварщик	Использовать сертифицированные СИЗ. Организовать рациональные ре- жимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Уменьше- ние времени контакта с вред- ными веществами			
	Применение сертифицированных СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снизить время воздействия шума			
	Оптимизация рабочих мест и рабочей позы. Организация рациональных ре- жимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса.			
15350174-1. Электрогазосвар- щик	Использовать сертифицированные СИЗ. Организовать рациональные ре- жимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Уменьше- ние времени контакта с вред- ными веществами			
	Применение сертифицированных СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снизить время воздействия шума			
	Оптимизация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса.			

	позы. Организация рациональных режимов труда и отдыха	процесса.		
15350177А(15350177-1А; 20260038А; 20260039А; 20260040А; 15350179А). Слесарь-ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
20260041. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	Применение сертифицированных СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение времени воздействия шума		
15350175. Слесарь по контролю-измерительным приборам и автоматике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
20260042. Слесарь по контролю-измерительным приборам и автоматике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
15350178А(15350178-1А; 20260043А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Вспомогательный персонал производственного участка котельных и тепловых сетей №3				
15350180. Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Ремонтно-строительная группа				
15350184. Токарь	Применение сертифицированных СИЗ	Снижение уровня воздействия вредного фактора		
15350185. Штукатур	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
15350185-1. Штукатур	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
15350186. Каменщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
15350187А(15350187-1А; 15350187-2А). Изолирующий на термоизоляции	Аэрозоли ПФД: Использовать сертифицированные СИЗОД	Снижение уровня воздействия вредного фактора		
	Оптимизация рабочих мест и рабочей зоны. Организация рациональных режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса.		
15350188. Грузчик	Рекомендации по улучшению условий			

Служба транспортного обслуживания	труда: не требуются						
15350056. Машинист крана автомобильного	Организовывать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации					
15350057. Машинист экскаватора	Организовывать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации					
15350058. Машинист экскаватора	Организовывать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации					
2024402. Машинист экскаватора	Организовывать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации					
15350062. Водитель автомобиля	Организовывать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации					
15350064. Водитель автомобиля	Организовывать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации					
15350059. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
15350063. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
15350065. Тракторист	Организовывать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации					
15350067. Слесарь по ремонту автомобилей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
15350068. Сторож (вахтер)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
15350069. Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Вспомогательный персонал							
15350189. Сторож (вахтер)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
15350190. Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Производственный участок котельных и тепловых сетей №4							
14530044А(14530044-1А; 14530043А). Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
14530042. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
14530046. Уборщик производ-	Рекомендации по улучшению условий						

ственных и служебных помещений	труда: не требуются			
14530056. Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

Дата составления: 29.05.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник ГРТС ООО "ДТС" _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество (при наличии)) _____ (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество (при наличии)) _____ (дата)

Ведущий инженер группы охраны труда _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество (при наличии)) _____ (дата)

Руководитель группы по управлению персоналом _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество (при наличии)) _____ (дата)

Ведущий бухгалтер (председатель ПК) _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество (при наличии)) _____ (дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3474 _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество (при наличии)) _____ (дата)