

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Донэнерго"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Аксайский район тепловых сетей филиала АО "Донэнерго"					
Тепловые сети					
Руководство					
6450004. Заместитель главного инженера	Рекомендуется привести освещенность рабочего места в служебном помещении (в зоне работы с ПЭВМ) в соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 или установить дополнительный светильник местного освещения	Улучшение освещенности рабочего места			
6450005. Ведущий инженер по производственному контролю	1.1. Рекомендуется привести общую освещенность рабочего места в служебном кабинете (в зоне работы с ПЭВМ) в соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03	Улучшение освещенности рабочего места			
<i>Бухгалтерия</i>	Не требуются	-	-	-	-
<i>Планово-экономическая группа</i>	Не требуются	-	-	-	-
<i>Производственно-техническая группа</i>	Не требуются	-	-	-	-
<i>Группа сбыта тепловой энергии и тепловая инспекция</i>	Не требуются	-	-	-	-
<i>Группа материально-технического снабжения</i>	Не требуются	-	-	-	-
<i>Служба по ремонту и обслуживанию КИПов, электрохозяйства, газового хозяйства и химподготовки</i>	Не требуются	-	-	-	-
<i>Группа транспортного обеспечения</i>	Не требуются	-	-	-	-
<i>Оперативно-диспетчерская служба</i>	Не требуются	-	-	-	-
<i>Ремонтно-строительный участок</i>	Не требуются	-	-	-	-

	Прочий персонал	Не требуются	-	-	-
	Производственный участок котельных (1 группа)				
6450053. Мастер I группы	Рекомендуется привести общую освещенность рабочего места в служебном помещении (котельной №8) в зоне рабочего стола в соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03	Улучшение освещенности рабочего места			
6450054. Мастер I группы	Рекомендуется привести общую освещенность рабочего места в служебном помещении (котельной №2) в зоне рабочего стола в соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03;	Улучшение освещенности рабочего места			
6450055. Мастер I группы	Рекомендуется привести общую освещенность рабочего места в зоне рабочего стола в соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03;	Улучшение освещенности рабочего места			
6450056. Мастер I группы	Рекомендуется привести общую освещенность рабочего места в служебном помещении в зоне рабочего стола в соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03	Улучшение освещенности рабочего места			
6450058. Мастер I группы	Рекомендуется привести общую освещенность рабочего места в зоне рабочего стола в соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03	Улучшение освещенности рабочего места			
6450060. Мастер I группы	Рекомендуется привести общую освещенность рабочего места в зоне рабочего стола в соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03;	Улучшение освещенности рабочего места			
6450062. Мастер I группы	Рекомендуется привести общую освещенность рабочего места в зоне рабочего стола в соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03	Улучшение освещенности рабочего места			
Котельная №1 (г. Аксай, ул. Дружбы, 7б)	Не требуются	-	-	-	-
Котельная №2 (г. Аксай, ул. Дружбы, 15)					
6450066. Оператор котельной	Разработать мероприятия по снижению воздействия повышенного уровня шума на работников	Снижение воздействия повышенного уровня шума			

	(устройство звукоизолированной операторской и т.п.)				
6450070. Электрогазосварщик	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работников средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума			
<i>Комельная №3 (г.Акса́й, ул.Варта́нова, 15а)</i>					
6450071. Оператор котельной	Рекомендуется привести общую освещенность рабочего места в помещении операторской (над рабочим столом) в соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03	Улучшение освещенности рабочего места			
6450074. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	Рекомендуется привести общую освещенность рабочего места в помещении мастерской (в зонах работы на металлообрабатывающих станках) в соответствие с СП 52.13330.2011 (или установить дополнительный светильник над каждым станком)	Улучшение освещенности рабочего места			
<i>Комельная №4 (г.Акса́й, ул.Садо́вая, 4а)</i>	Не требуются	-	-	-	-
<i>Комельная №5 (г.Акса́й, пр.Лени́на, 28)</i>					
6450078. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	Рекомендуется привести общую освещенность рабочего места в помещении котельной №5 (в зоне работы на заточном станке) в соответствие с СП 52.13330.2011 (или установить дополнительный светильник над станком)	Улучшение освещенности рабочего места			
<i>Комельная №6 (г.Акса́й, ул.Чапа́ева, 295а)</i>					
6450079. Оператор котельной	Рекомендуется привести общую освещенность рабочего места в помещении операторской (над рабочим столом) в соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03	Улучшение освещенности рабочего места			
6450080. Аппаратчик химводочистки	Рекомендуется привести общую освещенность рабочего места в помещении операторской (над рабочим столом) в соответствие с	Улучшение освещенности рабочего места			

	СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03;				
6450081. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	Рекомендуется привести общую освещенность рабочего места в помещении мастерской (в зоне работы на заточном станке) в соответствие с СП 52.13330.2011 (или установить дополнительный светильник над станком)	Улучшение освещенности рабочего места			
<i>Котельная №7 (г. Аксай, ул. Гугаева, 131)</i>	Не требуются	-	-	-	-
<i>Котельная №8 (г. Аксай, ул. Садовая, 20/7)</i>					
6450086. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	Рекомендуется привести общую освещенность рабочего места в помещении мастерской в соответствие с СП 52.13330.2011	Улучшение освещенности рабочего места			
<i>Котельная №15 (п. Рассвет-1, ул. Институтская, 32)</i>					
6450089. Аппаратчик химводоочистки	Рекомендуется привести общую освещенность рабочего места в помещении операторской (над столом для проведения анализов) в соответствие с СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03	Улучшение освещенности рабочего места			
6450090. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Рекомендуется привести общую освещенность рабочего места в помещении мастерской в соответствие с СП 52.13330.2011	Улучшение освещенности рабочего места			
6450092. Электротгазосварщик	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работников средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума			
<i>Котельная №17 (п. Красный Колос, ул. Производственная, 7)</i>					
6450094. Оператор котельной	Рекомендуется привести общую освещенность рабочего места в помещении операторской (над рабочим столом) в соответствие с СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03	Улучшение освещенности рабочего места			
<i>Котельная № 18 (п. Октябрьский, ул. М. Горького, 1а)</i>	Не требуются	-	-	-	-
<i>Котельная №13 (п. Островский, ул. Курова, 83)</i>	Не требуются	-	-	-	-

Котельная №12 (х.В.Подольный, ул.Советская, 87)	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работников средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума			
Котельная №19 (х.Большой Лоз, ул.Советская, 73)	Не требуются	-	-	-	-
Котельная №9 (п.Реконструктор, ул.Садовая, 27)	Не требуются	-	-	-	-
Котельная №11 (п.Дивный, ул.Советская, 21б)	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работников средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума			
Котельная №14 (х.Ленина, ул.Онушкина, 30)	Рекомендуется привести общую освещенность рабочего места в помещении операторской (над рабочим столом) в соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03	Улучшение освещенности рабочего места			
6450105. Оператор котельной					
Производственный участок тепловых сетей (III группа)	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работников средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума			
6450108. Электротехнослужащий	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работников средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума			
6450109. Электротехнослужащий	Не требуются	-	-	-	-
Производственный участок котельных (I группа)	Не требуются	-	-	-	-
Котельная №12 (х.В.Подольный, ул.Советская, 87)	Не требуются	-	-	-	-

Дата составления: 05.03.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(подпись)

(подпись)

Ханенко Валерий Владимирович

(Ф.И.О.)

05.03.2018

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Инженер по охране труда

(должность)

Шайхинурова Венера

(Ф.И.О.)

05.03.2018

(дата)

Председатель профсоюзного комитета

(должность)

Кушнир Екатерина Сергеевна

(Ф.И.О.)

05.03.18

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4142

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Петров Алексей Анатольевич

(Ф.И.О.)

05.03.2018

(дата)