

# Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Донэнерго"



Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	2	3	4	5	6
Зверевский район тепловых сетей филиала Акционерного общества "Донэнерго" Тепловые сети						
Руководство		Не требуются				
Бухгалтерия		Не требуются				
Планово-экономическая группа		Не требуются				
Производственно-техническая группа		Не требуются				
Отдел сбыта тепловой энергии и тепловая инспекция		Не требуются				
Группа транспортного обеспечения		Не требуются				
Рабочие		Не требуются				
Производственный участок котельных и тепловых сетей		Не требуются				
Котельная № 8 (г. Зверево, ул. Осташенко, 18)		Не требуются				
Ремонтный персонал		Не требуются				
Вспомогательный персонал		Не требуются				
Рабочие		Не требуются				
14530051. Малыр		Для предотвращения воздействия повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны обеспечивать работников средствами защиты органов дыхания.	Снижение воздействия повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
Служба по обслуживанию и ремонту КИПиА, электрохозяйства, газового хозяйства и метрологии		Не требуются				

Дата составления: 18.11.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер		Филиппченко Александр Павлович	18.11.2020
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда I категории		Бережнова Олеся Анатольевна	18.11.2020
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по персоналу		Брагина Одыга Юрьевна	18.11.2020
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5086		Школина Наталья Игоревна	18.11.2020
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)